



STEYR L9A2

STEYR L9A2

No.	名 称	メーカー希望小売価格	
		税 込	税 別
2	フロントサイト	¥ 1,210	¥ 1,100
4	リアサイト	¥ 1,210	¥ 1,100
6	フロントサイト・スクリュー	¥ 132	¥ 120
7	シリンダー	¥ 1,320	¥ 1,200
8	シリンダー・ピン	¥ 275	¥ 250
9	シリンダーバルブ・スプリング	¥ 220	¥ 200
10	シリンダーバルブ	¥ 330	¥ 300
11	ピストンカップ	¥ 385	¥ 350
12	ピストンカップ・スクリュー	¥ 110	¥ 100
13	シリンダー・ブロック	¥ 2,750	¥ 2,500
14	リアサイト・スクリュー(1ヶ)	¥ 132	¥ 120
16	インナーバレル	¥ 1,650	¥ 1,500
17	チャンバー(右)	¥ 1,210	¥ 1,100
18	チャンバー(左)	¥ 1,210	¥ 1,100
19	HOP調整ダイヤル・プランジャー	¥ 132	¥ 120
20	HOP調整ダイヤル	¥ 330	¥ 300
21	チャンバー・スクリュー(1ヶ)	¥ 132	¥ 120
22	HOP調整レバー	¥ 495	¥ 450
24	リコイルスプリングガイド	¥ 1,100	¥ 1,000
25	リコイルスプリングガイド・ワッシャー	¥ 330	¥ 300
26	リコイルスプリング	¥ 550	¥ 500
27	HOP調整ダイヤル・プランジャー・スプリング	¥ 132	¥ 120
28	HOPラバー・リング	¥ 385	¥ 350
49	ディスアッセンブル・レバー・O-リング	¥ 132	¥ 120
56	ロアフレーム・ユニット★	¥ 18,480	¥ 16,800
58	マガジンキャッチ・スプリング	¥ 275	¥ 250
59	ディスアッセンブル・レバー	¥ 1,320	¥ 1,200
60	フレームスクリュー (!注)★	¥ 132	¥ 120
61	マガジンキャッチ	¥ 1,320	¥ 1,200

No.	名 称	メーカー希望小売価格	
		税 込	税 別
62	グリップパネル-S (右)	¥ 1,738	¥ 1,580
63	グリップパネル-S (左)	¥ 1,738	¥ 1,580
64	グリップパネル-M (右)	¥ 1,738	¥ 1,580
65	グリップパネル-M (左)	¥ 1,738	¥ 1,580
66	バック ストラップ-M	¥ 2,178	¥ 1,980
67	バック ストラップ-S	¥ 2,178	¥ 1,980
68	バック ストラップ-L	¥ 2,178	¥ 1,980
69	ダミーカートリッジ・シェル	¥ 550	¥ 500
70	BBフォロワー	¥ 330	¥ 300
71	BBフォロワー・スプリング	¥ 550	¥ 500
72	ベースストッパー	¥ 275	¥ 250
74	マガジンリップ	¥ 660	¥ 600
75	ガスルートパッキン	¥ 660	¥ 600
77	マガジンリップ・ピン-A	¥ 165	¥ 150
79	ベースストッパー・ピン	¥ 132	¥ 120
80	マガジンバンパー	¥ 1,100	¥ 1,000
86	マガジンスタブ	¥ 1,518	¥ 1,380
86-5	マガジンスタブ・O-リング	¥ 275	¥ 250
86-P	マガジンスタブパッド	¥ 330	¥ 300
87	マガジンボトムスクリュー	¥ 880	¥ 800
88	セフティ・キー(付属品)	¥ 495	¥ 450
89	シリンダーリターン・スプリング	¥ 275	¥ 250
90	グリップピン	¥ 220	¥ 200
91	マガジンリップ・ピン-B	¥ 165	¥ 150
92	イモネジ	¥ 132	¥ 120
101	アウターバレル	¥ 4,620	¥ 4,200
102	スライド	¥ 5,280	¥ 4,800
106	HOPラバー	¥ 660	¥ 600
107	リコイルバッファアー	¥ 770	¥ 700
109	Mgメインユニット★	¥ 4,620	¥ 4,200

(!注) #60「フレームスクリュー」は不用意に取り外さないでください。取り外しても、シャーシの取り外し等それ以上の分解はできないばかりか中のパーツが外れて、再組込ができなくなるおそれがあります。

CAUTION!


◆ ★印のパーツは、弊社にお預かりする修理品にのみ使用するもので、一般販売 / 一般流通しておりません。

分解図 / パーツリスト

パーツの紛失・破損などの際に純正パーツをいつでもご注文いただけます。

分解図およびパーツリストを確認の上、パーツ番号とパーツ名称を控えていただき、カーボナイト製品のお取扱店を通じてご注文ください。

STEYR L9A2



CAUTION!

- ◆ STGA (全日本トイガン安全協会) のCO2ガスガン安全基準および弊社安全基準に則り、製品の各部に初速改造防止構造が施されています。そのため、標準的HFCガスガンでは分解・取り外しが可能な部位でも、本製品では同様の操作ができない場合があります。特に「パーツ#56」および「パーツ#109」については、分解図に表示されているパーツ構成を超えて更に細かく各部品を取り外すことは不可能です。無理に取り外そうとすると故障や破損の原因となります。また、その場合は初速改造や違法改造を試みたものとみなし、一切のアフターサービス（修理やスペアパーツご提供）の対象外とさせていただきます。