

MODEL.45

MCO

MARINE CORPS



M45 MCO - MarineCorpsZero -

No.	名 称	メーカー希望小売価格	
		税込	税別
1M	スライド(MCO用)	¥4,400	¥4,000
1-2	フロントサイトスクリュー	¥88	¥80
1-3M	リアサイト★(MCO用)	¥1,100	¥1,000
1-4	リアサイト・スクリュー	¥165	¥150
2M	バレル・ブッシング/SV	¥1,100	¥1,000
4	スライドブロック・スクリュー	¥132	¥120
6	ファイアリングピン・ストップスクリュー	¥132	¥120
7A	シリンダーブロック	¥2,640	¥2,400
7-1	スライドブロック	¥990	¥900
9	ピストンカップ	¥330	¥300
10	ピストンカップ・スクリュー	¥132	¥120
11	シリンダーガイド・プレート	¥220	¥200
12	シリンダーガイドプレート・スクリュー	¥132	¥120
13	シリンダーリターン・スプリング	¥132	¥120
15	シリンダー	¥1,320	¥1,200
16	シリンダーバルブ・スプリング	¥220	¥200
17	シリンダーバルブ	¥330	¥300
18	シリンダーバルブ・ストッパー	¥220	¥200
19-1F	アウターバレル チャンバー部/SV	¥2,640	¥2,400
19-7M	アウターバレル/SV 先端14mm逆ネジ(延長型)★	¥1,980	¥1,800
20	インナーバレル(112.5mm)	¥1,540	¥1,400
21	HOPラバー	¥660	¥600
22	チャンバー(右)	¥990	¥900
23	チャンバー(左)	¥990	¥900
24	O-リング	¥88	¥80
25	HOP調整ダイヤル	¥132	¥120
26	HOP調整レバー	¥330	¥300
27	チャンバースクリュー(1ケ)	¥132	¥120
28	リコイルブラグ	¥1,320	¥1,200
29	リコイルスプリング	¥440	¥400
30A	リコイルバッファー	¥165	¥150
30-1	ワッシャー	¥132	¥120

No.	名 称	メーカー希望小売価格	
		税込	税別
31	リコイルスプリングガイド	¥990	¥900
47	プランジャーガイド	¥880	¥800
48	スライドストップ・プランジャー	¥330	¥300
49	プランジャー・スプリング	¥220	¥200
50	セフティ・プランジャー	¥330	¥300
51M-1	フレームユニット(内部パーツ組込済・MCO用)★	¥16,280	¥14,800
53	スライドストップレバー	¥1,320	¥1,200
54	サム・セフティ(左)	¥1,100	¥1,000
54-1	サム・セフティ(右)	¥1,100	¥1,000
57	マガジンキャッチ	¥990	¥900
58	マガジンキャッチ・スプリング	¥165	¥150
59	マガジンキャッチ・ロック	¥220	¥200
74	ラバーグリップ	¥2,750	¥2,500
76M	グリップスクリュー(1ケ)※マイナス	¥220	¥200
77	マガジンリップ	¥440	¥400
78	ガスルート・パッキン	¥550	¥500
79	マガジンリップ・ピン(1ケ)	¥132	¥120
82	BBフォロア	¥220	¥200
83	BBフォロア・レバー	¥132	¥120
84	BBフォロア・レバー・スプリング	¥110	¥100
85A	BBフォロア・スプリング	¥440	¥400
99-1	MG メインユニット(放出バルブ組込済)★	¥4,400	¥4,000
100	マガジスタブ	¥1,408	¥1,280
100-5	マガジスタブ O-リング	¥220	¥200
101	マガジンボトム・スクリュー	¥880	¥800
104	BBフォロア・リテイナー・ピン	¥88	¥80
105	BBフォロア・リテイナー	¥550	¥500
125M	フロントサイト(集光チューブ対応・MCO用)★	¥2,200	¥2,000
126M	集光チューブ・レッド(MCO用)★	¥275	¥250
127M	チューブカバー(MCO用)★	¥275	¥250
130M	マズルキャップ/SV	¥1,045	¥950
132	Gen.2マガジン用イモネジ	¥198	¥180


◆ ★印のパーツは、弊社にお預かりする修理品にのみ使用するもので、一般販売 / 一般流通していません。

分解図 / パーツリスト

パーツの紛失・破損などの際に純正パーツをいつでもご注文いただけます。

分解図およびパーツリストを確認の上、パーツ番号とパーツ名称を控えていただき、カーボネイト製品のお取扱店を通じてご注文ください。

M45 MCO - MarineCorpsZero -



CAUTION!

◆STGA(全日本トイガン安全協会) の CO2 ガスガン安全基準達成の為に製品の各部に初速改造防止構造が施されています。そのため、標準的な HFC ガスガンでは分解・取り外しが可能な部位でも、本製品では同様の操作ができない場合があります。特に「パーツ #51M-1」および「パーツ #99-1」については、分解図に表示されているパーツ構成を超えて更に細かく各部品を取り外すことは不可能です。無理に取り外そうとすると故障や破損の原因となります。また、その場合は初速改造や違法改造を試みたものとみなし、一切のアフターサービス(修理やスペアパーツご提供) の対象外とさせていただきます。