

STRIKER 9S

SEQUENCER

STRIKER-9S

No.	名 称	メーカー希望小売価格	
		税 込	税 別
2	フロントサイト	¥ 880	¥ 800
2-1G	フロントサイト集光チューブ	¥ 220	¥ 200
3	リアサイト	¥ 990	¥ 900
4	フロントサイト・スクリュー	¥ 132	¥ 120
5	シリンダーバルブ・ピン	¥ 198	¥ 180
6	シリンダー	¥ 1,320	¥ 1,200
7J	シリンダーバルブ・スプリング	¥ 220	¥ 200
8	シリンダーバルブ	¥ 330	¥ 300
9	シリンダーバルブ・ブロッカー	¥ 330	¥ 300
10	ピストンカップ	¥ 330	¥ 300
11	シリンダーリターン・スプリング	¥ 220	¥ 200
12	ピストンカップスクリュー	¥ 88	¥ 80
13FA	シリンダーブロック	¥ 2,750	¥ 2,500
14	リアサイト・スクリュー	¥ 132	¥ 120
15J	アウターバレル	¥ 3,080	¥ 2,800
16	インナーバレル(97mm)	¥ 1,430	¥ 1,300
17	チャンバー(右)	¥ 990	¥ 900
18	チャンバー(左)	¥ 990	¥ 900
19	HOP調整ダイヤル・Oリング	¥ 88	¥ 80
20	HOP調整ダイヤル	¥ 275	¥ 250
21	チャンバースクリュー(1ケ)	¥ 132	¥ 120
22	HOP調整レバー	¥ 330	¥ 300
23J	HOPラバー	¥ 660	¥ 600
24	リコイルスプリングガイド	¥ 990	¥ 900
25	リコイルスプリングガイド・ワッシャー	¥ 275	¥ 250
26	リコイルスプリング	¥ 440	¥ 400
28J	CO2マガジン・メインユニット★	¥ 4,400	¥ 4,000
29J	リコイルダンパー	¥ 440	¥ 400
30	トリガーハウジング	¥ 2,178	¥ 1,980
31	トリガーハウジング・スクリュー	¥ 88	¥ 80
32	セフティ・スプリング・ピン	¥ 165	¥ 150
34	トリガーバー・スプリング	¥ 220	¥ 200
36	トリガー	¥ 935	¥ 850
37B	トリガーセフティ(ブラック)	¥ 440	¥ 400


No.	名 称	メーカー希望小売価格	
		税 込	税 別
38	トリガーセフティ・ピン(1ケ)	¥ 132	¥ 120
39	スライドストップ・スプリング	¥ 220	¥ 200
40	スライドストップ	¥ 770	¥ 700
41	セフティ・スプリング	¥ 220	¥ 200
54A	フレーム・ユニット★	¥ 14,080	¥ 12,800
55	セフティ	¥ 990	¥ 900
56	マガジンキャッチ・スプリング	¥ 220	¥ 200
57	トリガー・ピン	¥ 165	¥ 150
58	マガジンキャッチ	¥ 1,100	¥ 1,000
60	スライドロックバー	¥ 550	¥ 500
61	マガジンリップ	¥ 550	¥ 500
62	ガスルートパッキン	¥ 660	¥ 600
63	マガジンリップ・ピン	¥ 132	¥ 120
66	BBフォロア	¥ 275	¥ 250
67	BBフォロア・スプリング	¥ 440	¥ 400
73	マガジnstab	¥ 1,408	¥ 1,280
73-5	マガジnstab・Oリング	¥ 275	¥ 250
74	マガジンボトムスクリュー	¥ 880	¥ 800
76	ベースストッパー・ホールドピン	¥ 132	¥ 120
78-P	マガジnstabパッド	¥ 330	¥ 300
81	ベースストッパー	¥ 220	¥ 200
89	マガジンキャッチ・スクリュー	¥ 88	¥ 80
93	スライドブロック	¥ 990	¥ 900
94	スライドブロック・スクリュー(1ケ)	¥ 132	¥ 120
95	レバーハウジング	¥ 880	¥ 800
96	セクター・レバー	¥ 880	¥ 800
99	セクター・ピン	¥ 440	¥ 400
101	セクター・スプリング	¥ 330	¥ 300
103	レバー・スプリング	¥ 330	¥ 300
105	スライド(フルオート専用)	¥ 5,060	¥ 4,600
125	セクター	¥ 880	¥ 800
150	バレルバッファー	¥ 330	¥ 300
153	Gen.2マガジン用イモネジ	¥ 198	¥ 180

分解図 / パーツリスト

パーツの紛失・破損などの際に純正パーツをいつでもご注文いただけます。

分解図およびパーツリストを確認の上、パーツ番号とパーツ名称を控えていただき、カーボナイト製品のお取扱店を通じてご注文ください。

STRIKER-9S



CAUTION!

- ◆STGA (全日本トイガン安全協会) のCO2ガスガン安全基準および弊社安全基準に則り、製品の各部に初速改造防止構造が施されています。そのため、標準的HFCガスガンでは分解・取り外しが可能な部位でも、本製品では同様の操作ができない場合があります。特に「パーツ#54A」および「パーツ#28J」については、分解図に表示されているパーツ構成を超えて更に細かく各部品を取り外すことは不可能です。無理に取り外そうとすると故障や破損の原因となります。また、その場合は初速改造や違法改造を試みたものとみなし、一切のアフターサービス（修理やスペアパーツご提供）の対象外とさせていただきます。